

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ТАИФ-НК» Нефтеперерабатывающий завод,
Цех № 11 - КИПиА

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
11Н04. Начальник цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н05. Заместитель начальника цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н06. Заместитель начальника цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н07. Старший мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, налива, слива и хранения светлых сернистых нефтепродуктов, локальной очистки промышленных сточных вод	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н08. Мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н09. Мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов налива, слива и хранения светлых сернистых нефтепродуктов, локальной очистки промышленных сточных вод	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н10. Старший мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов конверсии природного газа и гидроочистки сернистых нефтепродуктов, получения элементарной серы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н11. Мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов конверсии природного газа и гидроочистки сернистых нефтепродуктов, получения элементарной серы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н12. Старший мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, производства битума, налива, слива и хранения темных сернистых нефтепродуктов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н13. Мастер участка по ремонту и обслуживанию	Организовать рациональные режимы труда и отдыха,	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса

КИПиА цеха крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	соблюдение графика регламентированных перерывов	Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н14. Мастер участка по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов производства битума, налива, слива и хранения темных сернистых нефтепродуктов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н87. Старший мастер участка по ремонту и обслуживанию приборов физико-химических измерений цехов перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, конверсии природного газа и гидроочистки сернистых нефтепродуктов, получения элементарной серы, по производству битума, налива, слива и хранения светлых и темных сернистых нефтепродуктов, локальной очистки сточных вод и центральной заводской лаборатории	В зонах с повышенным уровнем производственного шума применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума, уменьшение профессиональных рисков. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса, снижение вредного воздействия шума. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов</i>		
11Н33А(11Н34А; 11Н35А; 11Н36А; 11Н37А; 11Н38А). Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н39А(11Н40А; 11Н41А). Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н42. Приборист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н43. Приборист 5 разряда (дежурный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов на-лива, слива и хранения светлых сернистых нефтепродуктов, локальной очистки промышленных сточных вод</i>		
11Н44. Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н45А(11Н46А; 11Н47А). Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н49. Приборист 5 разряда (дежурный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цеха локальной очистки промышленных сточных вод</i>		
11Н50А(11Н51А). Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.

	перерывов	здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов производства битума, налива, слива и хранения темных сернистых нефтепродуктов</i>		
11Н52А(11Н53А). Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н54А(11Н55А; 11Н56А; 11Н57А). Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н58А(11Н59А). Приборист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н60. Приборист 5 разряда (дежурный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов конверсии природного газа и гидроочистки сернистых нефтепродуктов, получения элементарной серы</i>		
11Н61А(11Н62А; 11Н63А; 11Н64А). Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н65А(11Н66А; 11Н67А; 11Н68А). Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н70А(11Н71А; 11Н72А). Приборист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н73. Приборист 5 разряда (дежурный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цеха крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов</i>		
11Н74А(11Н75А). Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н76А(11Н77А). Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н79. Приборист 5 разряда (дежурный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию приборов физико-химических измерений цехов перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, конверсии природного газа и гидроочистки сернистых нефтепродуктов, получения элементарной серы, по производству битума, налива, слива и хранения светлых и темных сернистых нефтепродуктов, локальной очистки сточных вод</i>		

11Н80А(11Н81А). Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н82А(11Н83А). Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н84. Приборист 5 разряда (дежурный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию приборов физико-химических измерений центральной заводской лаборатории</i>		
11Н85. Приборист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
11Н86. Приборист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
<i>Участок по ремонту и обслуживанию кондиционеров и систем кондиционирования</i>		
11Н 88А (11Н89А) слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.