

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАИФ-НК»

ОТ-ОИ-09-24

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В АО «ТАИФ-НК»
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ (ПОДРЯДНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ**

**Введена в действие
Распоряжением № _____
от «____» _____ 2024 г.
Срок действия
с «____» _____ 2024 г.
до «____» _____ 2029 г.**

г. Нижнекамск

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «ТАИФ-НК»

_____ **А.А. Храмов**

« _____ » _____ **2024 г.**

ОТ-ОИ-09-24

ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В АО «ТАИФ-НК»
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ (ПОДРЯДНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1 Настоящая инструкция предусматривает основные требования безопасного производства работ на объектах АО «ТАИФ-НК» (далее - Общество) для работников сторонних (подрядных) организаций.

1.2 Работники сторонних (подрядных) организаций, предприятий всех форм собственности, выполняющие различные виды работ, на всех производствах (объектах) Общества допускаются к работе только при наличии договорных отношений сторонней (подрядной) организации с Обществом и оформлением документов в соответствии с условиями договора.

1.3 Работники сторонних (подрядных) организаций, направленные на объекты Общества для производства различных видов работ, должны состоять со сторонними (подрядными) организациями или их субподрядчиками в трудовых либо гражданско-правовых отношениях.

Руководителям подразделений Общества, ответственным за исполнение гражданско-правовых договоров, при заключении договоров подряда необходимо направлять в организацию сторонней (подрядной) организации список документов, необходимых для прохождения вводного инструктажа работниками сторонней (подрядной) организации, указанных в п.1.5, п.2.9 настоящей инструкции.

1.4 Вводный инструктаж для работников сторонних (подрядных) организаций проводится специалистом службы охраны труда Общества, с оформлением записи в «Журнале регистрации вводного инструктажа работникам сторонних организаций (студентам, учащимся), прибывшим в АО «ТАИФ-НК» и отметкой в служебной записке (письме) на получение пропуска для прохода на территорию Общества.

Вводный инструктаж для работников сторонних (подрядных) организаций проводится только после предъявления специалисту по охране труда Общества документов, указанных в п.1.5, п.2.9 настоящей инструкции. В противном случае работники сторонних (подрядных) организаций к выполнению работ на объектах Общества не допускаются.

1.5 В целях установления факта трудовых либо гражданско-правовых отношений между работниками и сторонними (подрядными) организациями или их субподрядчиками, сторонние (подрядные) организации обязаны предоставить Обществу гарантийные письма о наличии трудовых либо гражданско-правовых отношений с конкретными работниками (с указанием Ф.И.О. работников и профессии/должности (при наличии)).

Если привлекаемые для выполнения работ на объектах Общества работники выполняют работы на основании гражданско-правовых договоров со сторонними (подрядными) организациями или их субподрядчиками, сторонние (подрядные) организации

обязаны в гарантийных письмах указывать, что такие работники застрахованы в соответствие со ст.5 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Гарантийные письма должны содержать следующую оговорку: «Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель получил от привлекаемых для выполнения работ на объектах АО «ТАИФ-НК» работников (субъектов персональных данных) письменное согласие на передачу в АО «ТАИФ-НК» и обработку указанных персональных данных в целях безопасного производства работ на объектах АО «ТАИФ-НК», проведения вводного инструктажа по охране труда, первичного инструктажа по охране труда, получения личного пропуска. Подписанием настоящего письма Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель гарантирует предоставление указанного согласия от каждого работника (субъекта персональных данных). Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель обязуется в безусловном порядке компенсировать АО «ТАИФ-НК» любые расходы, связанные с отсутствием письменного согласия его работников на обработку их персональных данных, в том числе, но не только, штрафы контролирующих органов и выплаты в пользу его работников по гражданским искам. Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель обязуется предоставить оригинал указанного письменного согласия по первому требованию АО «ТАИФ-НК». Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель поручает АО «ТАИФ-НК» осуществлять обработку персональных данных работников и несет перед субъектами персональных данных ответственность, установленную действующим законодательством».

Согласие работников (субъектов персональных данных) на передачу и обработку персональных данных отражается в письмах Подрядчика/Субподрядчика/Исполнителя на выдачу личных пропусков, по формам, указанным в Приложении 3 к положению УЭБОиР-П-07 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТАИФ-НК», и в соответствии с положением УЭБОиР-П-12 «О защите персональных данных субъектов, не состоящих с АО ТАИФ-НК в трудовых отношениях, при оформлении пропускных документов».

Данные гарантийные письма должны храниться в службе/отделе Общества - держателя договора.

1.6 Получив пропуск для прохода на территорию подразделений (цехов, заводов, комплекса, управления) Общества, работники сторонних (подрядных) организаций, под руководством начальника участка (прораба, мастера, бригадира и т.д.) сторонней (подрядной) организации направляются к руководителю подразделения Общества.

На объекте, где будут производиться работы повышенной опасности, работники сторонних (подрядных) организаций обязаны пройти первичный инструктаж по охране труда с учётом специфики опасностей производственного объекта. Инструктаж проводит руководитель подразделения или лицо, его замещающее по «Программе первичного инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций», разработанной и утвержденной в установленном порядке, с оформлением записи в «Журнале регистрации инструктажа работников сторонних организаций» и обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Работы повышенной опасности, на производство которых выдается наряд-допуск, перечислены в Приложении 1 к инструкции ОГМ-ОИ-39 «О порядке проведения ремонтных работ на объектах АО «ТАИФ-НК».

1.7 Заезд и размещение подъемных сооружений, транспортных средств, хранении материалов и оборудования на территории действующих производств и строительных площадок Общества осуществляется по заявке руководителя сторонней (подрядной) организации и с разрешения руководителя подразделения (цеха, отдела, участка) Общества, с указанием конкретного места размещения.

1.8 Перед началом работ в условиях производственного риска руководитель подразделения (цеха, отдела, участка) Общества определяет опасные для людей места (зоны). К работам в опасных зонах относятся:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места, связанные с возможным падением работника с высоты;
- места, где возможно выделение взрыво- и пожароопасных и вредных веществ;
- места вблизи движущихся и вращающихся частей насосов, компрессоров и других механизмов;
- места проведения работ повышенной опасности;
- места с повышенным уровнем шума;
- места, находящиеся в зоне производства работ кранами, подъемных сооружений;
- работы повышенной опасности (огневые, газоопасные, ремонтные, земляные работы, работы на высоте и другие).

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а в зонах потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. Проведение работ повышенной опасности работниками сторонних (подрядных) организаций осуществляется по оформленным нарядам-допускам, в сертифицированных средствах индивидуальной защиты (далее - СИЗ): спецодежда, спецобувь, защитная каска с подбородочным ремешком, СИЗ органов слуха (наушники, вкладыши против шумные), СИЗ органов зрения (защитные очки, маска, щиток), СИЗ органов дыхания (респиратор, противогаз), системы обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации) и т.д.

1.9 Работники сторонних (подрядных) организаций должны неукоснительно соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и РТ, нормативных локальных актов, положений и инструкций по охране труда, промышленной, пожарной, информационной и экологической безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов Общества.

Также должны знать, что производства Общества характеризуются высокой опасностью из-за взрыво- и пожароопасности перерабатываемых веществ, их токсичностью и вредным воздействием на организм человека.

1.10 В случае несоблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и РТ, нормативных локальных актов, положений и инструкций по охране труда, промышленной, экологической, информационной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов Общества к работодателю нарушителя применяются штрафные санкции предусмотренные Положением ОТ-П-17 «По принятию мер по выявленным нарушениям охраны труда, промышленной, пожарной, информационной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов при проведении работ подрядными организациями, поставщиками при отгрузке товарно-материальных ценностей и потребителями при получении нефтепродуктов, готовой продукции и товарно-материальных ценностей на территории АО «ТАИФ-НК» (далее - Положение ОТ-П-17).

1.11 Руководителям подразделений Общества, ответственным за исполнение гражданско-правовых договоров, при заключении договоров подряда необходимо включать в их текст положения, предусматривающие обязанность соблюдения работниками сторонних (подрядных) организаций требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и РТ, нормативных локальных актов, положений и инструкций по охране труда, промышленной, пожарной, информационной и экологической безопасности, действующих в Обществе, и ответственность за невыполнение данной обязанности, согласно Положения ОТ-П-17.

1.12 Сторонние (подрядные) организации, в том числе их руководители несут ответственность за несоблюдение их работниками требований настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством.

2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Все работы на объектах Общества, проводимые работниками сторонних (подрядных) организаций относятся к работам повышенной опасности и выполняются только по нарядам – допускам.

2.2 Наиболее опасными являются огневые работы (с применением газо-электросварки); газоопасные работы; работы, выполняемые в ограниченных и замкнутых пространствах; работы на высоте; земляные работы; работы, выполняемые в действующих электроустановках или с использованием подъемных сооружений.

2.3 Запрещается оформлять наряд-допуск и производить работы повышенной опасности без оформления следующих документов:

- акта-допуска для производства работ на территории организации (Форма ОГМ-18а СТП (ОГМ)-01);
- акта о готовности блока (установки) к проведению ремонтных работ (Форма ОГМ-11 СТП (ОГМ)-01);
- акта сдачи оборудования (вспомогательного, основного, резервуара) в ремонт (Форма ОГМ-8, Форма ОГМ-9 СТП (ОГМ)-01).

2.4 После окончания подготовительных работ лицо, ответственное за проведение работы должно проверить полноту и качество выполненных подготовительных работ, указанных в наряде-допуске и принять объект в ремонт у лица, ответственного за подготовку, под подпись.

2.5 Перед началом работы лицо, ответственное за проведение работ повышенной опасности, обязано ознакомить работников сторонней (подрядной) организации с условиями работы и провести инструктаж по безопасному проведению работы под подпись, в наряде-допуске на проводимую работу.

После выполнения всех мероприятий по подготовке к безопасному проведению работы бригада допускается к проведению работ повышенной опасности.

Ответственный за производство работ от сторонней (подрядной) организации отвечает за правильность выполнения необходимых при производстве работ мер безопасности, за полноту инструктажа членов бригады, за соблюдение при работах требований безопасности, за наличие и исправность средств индивидуальной и коллективной защиты, инструмента, инвентаря, такелажных приспособлений, за сохранность установленных на месте работы ограждений, плакатов, запирающих устройств и др.

2.6 Перед началом работы руководитель подразделения Общества обязан ознакомить работников сторонней (подрядной) организации со схемой маршрутов движения пешеходов и транспортных средств. На схемах маршрутов движения транспорта, соответствующими знаками указываются: номера дорог, разрешенные и запрещенные направления движения, места поворотов, въездов и выездов, остановок, стоянок транспортных средств, а также пути следования пешеходов.

Работники сторонних (подрядных) организаций обязаны соблюдать безопасную эксплуатацию транспорта и Правила дорожного движения на объектах АО «ТАИФ-НК», в соответствии с требованиями изложенными в инструкции ОТ-ОИ-08 «По организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов АО «ТАИФ-НК», Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативно-правовых актов РФ, РТ. Также все работники сторонних (подрядных) организаций обязаны осуществлять контроль за соблюдением Правил дорожного движения и безопасной эксплуатацией транспорта водителями сторонних (подрядных) организаций.

2.7 Нахождение рабочих, руководителей и специалистов сторонних (подрядных) организаций на месте непосредственного производства работ разрешается только после прохождения вводного, первичного инструктажей, оформленного наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.

2.8 Работы с применением подъемных сооружений, транспортных и других

механизированных средств на территории подразделений Общества выполняются после оформления наряда-допуска и наряда-задания. Дополнительно составляется технологическая карта, при выполнении погрузочно-разгрузочных или проект производства работ (ППР), при выполнении строительно-монтажных работ, сложных и трудоемких ремонтных работ.

2.9 Каждый работник сторонней (подрядной) организации должен иметь при себе вкладыш о прохождении инструктажа по инструкциям АО «ТАИФ-НК» (Приложение 4 к Положению ОТ-П-17), удостоверения или копии протоколов о прохождении обучения и проверки знаний по допуску к самостоятельной работе:

- а) по требованиям охраны труда:
 - по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ (Программа А (для руководителей и специалистов));
 - безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности (Программа Б);
 - безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (Программа В);
- б) по оказанию первой помощи пострадавшим;
- в) по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.
- г) по видам выполняемых работ (работа на высоте, работа с подъемными сооружениями, работа с гидроочистной установкой высокого давления и т.д.);
- д) по соответствующей группе электробезопасности (при работах в электроустановках, при работе с электрооборудованием, электроинструментом и т.п.);
- е) по профессии с необходимой квалификацией (газорезчик, электросварщик, стропальщик, рабочий люльки, машинист крана и т.д.);
- ж) по мерам пожарной безопасности (при проведении огневых работ).

2.10 Работники сторонних (подрядных) организаций должны находиться и работать в сертифицированных средствах индивидуальной защиты. Ответственность за обеспечение средствами индивидуальной защиты работников сторонних (подрядных) организаций несет работодатель (администрация) сторонней (подрядной) организации.

Руководитель подразделения (начальник цеха, участка) Общества не должен допускать к производству работ работников сторонней (подрядной) организации без средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, каски с подбородочным ремешком, противогаза с записью результатов проверки в паспорте противогаза, защитных перчаток, защитных очках (щитков) и других СИЗ соответствующих характеру выполняемой работы).

2.11 Подключение электроэнергии для нужд исполнителей сторонней (подрядной) организации, а также отключение электроснабжения производится по заявке руководителя подразделения (начальника цеха, отдела, участка) Общества ответственным исполнителем службы главного энергетика (завода, комплекса, управления) Общества. Подготовка и монтаж сетей электроснабжения и установка электрооборудования производится силами и материалами подрядной организации, а подключение и отключение оборудования подрядных организаций к электросетям Заказчика производится электротехническим персоналом электроцеха (завода, комплекса, управления) Общества.

2.12 Руководитель сторонней (подрядной) организации обязан согласовывать бланк разрешения на подключение электрооборудования с начальником электроцеха и утвердить его у главного энергетика (завода, комплекса, управления) Общества. Запрещается подключение электрооборудования сторонних (подрядных) организаций без оформленного разрешения. Подключение к сетям энергоснабжения Общества осуществляется на основании письменного разрешения поданной на имя главного энергетика (завода, комплекса, управления) Общества, разрешение должно быть согласовано с начальником подразделения (цеха, отдела, участка) Общества о необходимости подключения к сетям энергоснабжения Общества потребителей электрической энергии подрядных организаций, где будут производиться работы.

2.13 При проведении огневых работ подключение сварочного электрооборудования выполняется электротехническим персоналом электроцеха (завода, комплекса, управления)

Общества в соответствии с Положением Общества ОГЭ-П-02 «О подключении потребителей электрической и тепловой энергии подрядных организаций», при наличии наряда-допуска по письменной заявке начальника смены (старшего по смене) соответствующего цеха (подразделения) Общества.

2.14 Наряд-допуск выдаётся непосредственному руководителю работ (мастеру, прорабу и т.п.) сторонней (подрядной) организации. Перед началом работ руководитель работы сторонней (подрядной) организации обязан провести опрос каждого исполнителя о самочувствии, ознакомить работников с условиями и мероприятиями по безопасности производства работ, проведенный инструктаж оформить в наряде-допуске.

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Работы повышенной опасности должны проводиться согласно требованиям, изложенным в законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, РТ, а также в локальных актах, положениях и инструкциях Общества, указанных в п.1.2 Приложения 1 к Положению ОТ-П-17.

3.2 Каждый работник сторонней (подрядной) организации обязан соблюдать безопасные методы и приёмы выполнения работ, следить за исправностью и правильно применять в работе средства индивидуальной и коллективной защиты. При обнаружении опасности для себя или для другого работника, появления запаха газа, аварийной ситуации, пожара, при сигнале sireны или речевого сообщения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации необходимо остановить работы, обесточить электрооборудование, соблюдая меры предосторожности, в спешном порядке, но без паники (сохраняя спокойствие), покинуть опасное место и доложить об этом своему непосредственному руководителю, начальнику смены (старшему по смене) подразделения Общества, в котором проводятся работы, далее действовать в соответствии с их указаниями, до устранения локализации и ликвидации опасной ситуации. В случае нахождения в загазованной зоне необходимо незамедлительно применить фильтрующий противогаз до выхода из опасной зоны, покидать опасную зону перпендикулярно направлению ветра.

3.3 Работникам сторонних (подрядных) организаций запрещается:

- находится на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- находится на территории действующих установок и выполнять какие-либо работы без сертифицированных СИЗ (каска с подбородочным ремешком, спецодежды, спецобуви, очков (щитков), фильтрующего противогаза, системы обеспечения безопасности работ на высоте и других СИЗ) или в неисправной (не отремонтированной), загрязненной или пропитанной нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты и их комплектующих элементов;
- находится на территории действующих установок и выполнять какие-либо работы без удостоверений или копий протоколов, подтверждающих прохождение обучения и проверку знаний по допуску к самостоятельной работе;
- находиться на территории и в производственных помещениях действующих цехов (участков) без производственной необходимости (открытого наряда-допуска);
- проходить к своему рабочему месту через территорию цехов и других производственных участков с целью сокращения пути;
- ходить вне тротуаров и пешеходных дорожек, по проезжей части дороги по направлению движения транспорта;
- переходить железнодорожные пути и автодороги не в установленных местах, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда или автотранспорта;
- ходить между расцепленными железнодорожными вагонами, под вагонами, ходить по железнодорожным путям; ездить на подножках вагонов, автомобилей, тракторов, погрузчиков, на платформах автокранов и т.д.;

- использовать попутный транспорт, не предназначенный для перевозки людей;
- самовольно садиться и управлять любым видом транспорта;
- применять источники открытого огня для освещения, отогревания замороженных участков трубопроводов и т.п.;
- переходить через трубопроводы без переходных мостиков;
- курить, в том числе электронные сигареты или использование аналогичных устройств на территории и в производственных помещениях, за исключением специально отведённых мест (по согласованию с пожарной охраной), где вывешиваются надписи: «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ»;
- наступать или наезжать на решетки лотков (прямков), крышки колодцев, трубопроводы, технологическое оборудование;
- заходить в опасные зоны производства работ;
- открывать двери электроустановок, крышки рубильников, открывать или снимать защитные кожухи, ограждения;
- самовольно включать или выключать рубильники, автоматы; открывать или закрывать краны, задвижки; снимать шланги; разбирать (снимать) части оборудования (механизмы), детали технологического оборудования, если это не связано с выполнением должностных обязанностей;
- стоять и проходить под грузом, перемещаемым краном и подъемных сооружений, под настилами лесов, под приставными лестницами или местами, откуда возможно падение предметов;
- оставлять без присмотра используемое оборудование и инструмент, электрооборудование и электроинструмент, не обесточив (под напряжением), шланги (рукава), редуктор газового оборудования под давлением;
- подключать шланги (рукава) к трубопроводам, оборудованию без использования специальных хомутов (зажимов);
- производить незнакомые работы, которые им не поручены;
- пускать или останавливать оборудование, или механизмы, если это не входит в их обязанности;
- смотреть на дугу электросварки без защитных очков со светофильтрами;
- трогать без соответствующих средств защиты нагретые части оборудования (печи, сушильные шкафы, трубопроводы, места сварки и резки металла и др.);
- облокачиваться на временные ограждения пролётных строений, открытых люков и других предметов;
- эксплуатировать движущиеся и вращающиеся части насосов, центрифуг, компрессоров и других механизмов без ограждений жёсткой конструкции;
- обслуживать движущиеся и вращающиеся механизмы без головного убора с убранными под него волосами и не застегнутыми обшлагами рукавов и спецодежды;
- снимать и разбирать ограждения вращающихся частей, перекрытия лотков, колодцев и других углублений, снятие ограждения производится только во время ремонта, после окончания работы необходимо поставить его на место;
- загромождать или уменьшать проходы к средствам пожаротушения, эвакуационным выходам, на площадках обслуживания и лестничных маршах;
- наступать, использовать технологическое оборудование, трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, воздушники, спускники, приборы, шкафы КИПиА, электрокабельные лотки (короба), полки эстакады, а также случайные предметы в качестве средств подмащивания, подмостей, подставок, подпора;
- самовольно подключаться к технологическим линиям азота, воздуха, воды и др.;
- использовать средства пожаротушения объекта не по назначению;
- производить работы или использовать неисправное, неиспытанное, непроверенное оборудование, инструмент, средства подмащивания. Средства подмащивания и их элементы, настилы (по ширине и толщине) должны обеспечивать безопасность при

проведении работ на высоте и соответствовать инструкциям (паспорту) по безопасной эксплуатации.

3.4 При ведении работ в действующем подразделении Общества работники сторонней (подрядной) организации должны быть внимательны, следить за состоянием принятого в ремонт оборудования.

3.5 Работникам сторонних (подрядных) организаций необходимо работать только на том месте, на которое открыт наряд-допуск с неукоснительным выполнением мероприятий, указанных в наряде-допуске. Самовольное перемещение (не связанное с выполнением работ) по технологическим установкам (цехов, участков), по строительным площадкам Общества категорически запрещается. Перемещение по территории объектов Общества к месту производства работ и обратно к вагон-бытовкам, инструментальным вагончикам и т.п. должно производиться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам.

3.6 Работы повышенной опасности должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении опасной ситуации.

3.7 При выявлении нарушений требований и правил безопасности работы повышенной опасности работы должны прекращаться по первому требованию представителей пожарно-спасательной части, газоспасательного отряда, руководителей подразделений и представителей служб Общества.

Необходимо помнить, что любое нарушение требований безопасного выполнения работ может привести к взрыву, пожару и гибели людей.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При возникновении аварийной ситуации или оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации звуковым сигналом, речевым сообщением по громкой связи или иной связи, необходимо незамедлительно приостановить работы, оповестить об опасности окружающих людей, обесточить электрооборудование, соблюдая меры предосторожности, в спешном порядке (не бежать), но без паники (сохраняя спокойствие), покинуть опасное место и доложить об этом своему непосредственному руководителю, начальнику смены (старшему по смене) подразделения Общества, в котором проводятся работы, далее действовать в соответствии с их указаниями, до устранения локализации и ликвидации опасной ситуации.

Необходимо принять меры к сохранению обстановки аварийной ситуации (если это не создает угрозы здоровью и жизни людей, а также рецидива ситуации) до прибытия уполномоченных лиц для проведения разбирательства.

4.2 При обнаружении возгорания или в случае пожара:

- немедленно прекратить все работы, окриком предупредить окружающих работников;
- удалить всех посторонних людей из опасной зоны, не занятых ликвидацией и локализацией возгорания;
- отключить электрооборудование;
- сообщить непосредственному руководителю, а также старшему по смене, диспетчеру управления, комплекса Общества;
- немедленно вызвать пожарно-спасательной части (далее - ПСЧ) по телефону или по пожарному извещателю, сообщив место возгорания, степень пожара, фамилию сообщившего.

До прибытия пожарной охраны приступить к тушению пожара:

- при загорании применять углекислотные или порошковые огнетушители, песок, асбестовое полотно;

- при загорании электрооборудования пользоваться асбестовым полотном, углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Номера телефонов ПСЧ:

- 38-47-01 ПСЧ-90 (для объектов Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО));
- 38-05-51 ПСЧ-91 для объектов завода Бензинов (ЗБ), здания управления А-12а;
- 37-52-01 ПСЧ-50 (для цеха №09 НПЗ).

Номера телефонов диспетчера:

- 38-55-55; 38-51-51 производственного отдела АО «ТАИФ-НК»;
- 38-45-45 производственно-технического отдела КГПТО.

4.3 При обнаружении загазованности в рабочей зоне необходимо:

- прекратить работу, одеть противогаз с соответствующей маркой фильтрующей коробки, предупредить всех окружающих работников и в спешном порядке, сохраняя спокойствие (не поддаваясь паники) покинуть опасную зону. Фильтрующий противогаз применять до выхода из опасной зоны, покидать опасную зону перпендикулярно направлению ветра;

- сообщить непосредственному руководителю, а также старшему по смене, диспетчеру управления, комплекса Общества;

- немедленно вызвать работников газоспасательного отряда ООО «Сервис-Безопасность» (далее – ГСО).

Номера телефонов ГСО:

- 37-73-78, 37-94-16 ГСО-3 (для здания управления А-12а АО «ТАИФ-НК», АБК ЗБ, цехов № 01 (ТАМЭ, МТБЭ), 11, 12, 13, 16 ЗБ);
- 37-76-71, 37-87-52 ГСО-4 (для КГПТО и цехов № 01 (УКК), 02, 04, 07, факельной установки титул К-140 ЗБ);
- 37-03-42, 37-76-85 ГСО-5 (для объектов НПЗ).

4.4 В случаях повреждения здоровья, ухудшения самочувствия, при признаках отравлений и подобных других случаях пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственного руководителя работ, который обязан сообщить о случившемся вышестоящему руководителю (в зависимости от структуры), поставить в известность диспетчера (Общества, комплекса) и незамедлительно организовать первую помощь пострадавшему:

- направлять работника в здравпункт;
- при невозможности передвижения работника, вызвать работников здравпункта на место происшествия, предварительно описав события (место происшествия, пол, возраст, Ф.И.О., должность, повреждения, болевые симптомы, причины и т.д.);

- при отдаленности здравпункта, а также в случаях требующих немедленного оказания квалифицированной медицинской помощи, оказывая первую помощь, вызвать скорую помощь по телефону **03, 40-03-00, 103, 112**, сообщив вышеуказанную ранее информацию;

- при необходимости направления работника в медицинское учреждение, вместе с пострадавшим работником направить сопровождающего из числа руководителей или специалистов.

Номера телефонов медперсонала здравпунктов:

- 38-17-09 (для цехов № 01, 11, 12, 13, 16 ЗБ, АБК ЗБ);
- 38-05-84 (для цехов № 02, 04, 07 ЗБ);
- 38-15-20 (для НПЗ);
- 38-47-20 (для КГПТО);
- 38-55-30 (для здания управления А-12а АО «ТАИФ-НК»).

Первая помощь должна оказываться пострадавшему до прибытия врача. Она направлена на прекращение действия повреждающего фактора, на устранение явлений, угрожающих жизни, на облегчение страданий и подготовку пострадавшего к отправке в

лечебное учреждение. До оказания первой помощи необходимо обеспечить собственную безопасность и безопасные условия для оказания первой помощи (не контактировать с биологическими жидкостями, с оголенными электропроводами, при загазованности применять СИЗОД).

При оказании первой помощи пострадавшему, необходимо руководствоваться требованиями инструкции ОТ-ОИ-05 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве в АО «ТАИФ-НК».

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 По окончании работы работники сторонней (подрядной) организации обязаны:

- произвести осмотр монтируемого (демонтируемого) или ремонтируемого оборудования с целью контроля его состояния, убедиться в отсутствии очагов возгорания;
- отключить применяемые в работе машины и механизмы, газосварочное оборудование, приспособления и инструмент, электрооборудование и электроинструмент используя для этой цели пускоостановочные устройства и не касаясь элементов их конструкции, находящихся под напряжением. Не допускается касание к вращающимся (движущимся) элементам конструкции механизмов до полной их остановки;
- проверить наличие и исправность постоянных и временных ограждений, защитных средств, при возможности восстановить их исправность;
- неизрасходованные материалы, оборудование, инструмент и приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий порядок и разместить для хранения в отведённых для них местах;
- проверить закрепление громоздких и тяжеловесных материалов, оборудования, не подлежащих удалению с рабочего места, чтобы исключить их падение с высоты;
- привести рабочее место в порядок, убрать и вывезти свой образовавшийся мусор и отходы производства. Не допускается скидывать отходы производства и мусор с площадок обслуживания оборудования и настилов средств подмащивания;
- сдать рабочее место и сообщить обо всех нарушениях требований безопасности и неисправностях оборудования и инструмента непосредственному руководителю работ;
- снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в установленное место хранения;
- вымыть руки и лицо водой с мылом. При возможности принять душ.

5.2 Руководитель работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, земляных, работы на высоте и т.д.) обязан:

- оформить в наряде-допуске окончание работ;
- вывести персонал сторонней (подрядной) организации с выделенного производственного участка;
- тщательно проверить место проведения работ после его окончания и закрыть наряд-допуск.

Руководитель службы ОТ

Р.Н. Курманов

ПЕРЕЧЕНЬ
опасностей (опасных и вредных факторов) в процессе производственной
деятельности

№ п/п	Наименование опасности
1.	Механические опасности:
1.1.	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
1.2.	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту, при подъеме или спуске, при нештатной ситуации
1.3.	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей оборудования, механизмов и машин
1.4.	Опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)
1.5.	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях
1.6.	Опасность попадания, затягивания в подвижные части оборудования, механизмов и машин
1.7.	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)
1.8.	Опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве)
1.9.	Опасность, обусловленная трением или абразивным воздействием при соприкосновении
1.10.	Опасность падения груза, материалов
1.11.	Опасность пореза, разрезания, отрезания от воздействия острых кромок, в том числе металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), заусенцев при контакте с незащищенными участками тела
1.12.	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
1.13.	Опасность от воздействия режущих инструментов и приборов
1.14.	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, передвигающимися, падающими, отлетающими или выбрасываемыми изделиями, заготовками, материалами, предметами, инструментами и т.д., движущимися частями оборудования, механизмов и машин
1.15.	Опасность травмирования снегом и (или) льдом, сосульками, упавшими с крыш зданий и сооружений
2.	Электрические опасности:
2.1.	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением
2.2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)
2.3.	Опасность поражения электростатическим зарядом
2.4.	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте
2.5.	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
3.	Термические опасности:
3.1.	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру
3.2.	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру
3.3.	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы

3.4.	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру
3.5.	Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха
3.6.	Ожог роговицы глаза
3.7.	Опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру
4.	Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
4.1.	Опасность воздействия повышенных температур воздуха
4.2.	Опасность воздействия влажности
5.	Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
5.1.	Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
5.2.	Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях
6.	Опасности, связанные с воздействием химического фактора:
6.1.	Опасность от контакта с высокоопасными веществами
6.2.	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, дыма
6.3.	Опасность веществ, которые вследствие химической реакции могут способствовать пожару и взрыву
6.4.	Опасность образования токсичных паров при нагревании
6.5.	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел
6.6.	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ
7.	Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:
7.1.	Опасность воздействия пыли на глаза
7.2.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
7.3.	Опасность воздействия пыли на кожу
7.4.	Опасность, связанная с выбросом пыли
7.5.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
7.6.	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла
7.7.	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества
8.	Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
8.1.	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами
8.2.	Опасности из-за укуса переносчиков инфекций
8.3.	Опасность эпидемии, пандемии
9.	Опасности, связанные с воздействием тяжести трудового процесса:
9.1.	Опасность, связанная с перемещением груза вручную
9.2.	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес
9.3.	Опасность, связанная с наклонами корпуса
9.4.	Опасность, связанная с рабочей позой
9.5.	Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжестей
9.6.	Опасность, связанная с перемещением в пространстве
10.	Опасности, связанные с воздействием напряженности трудового процесса:
10.1.	Опасность психических нагрузок, стрессов
10.2.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора
11.	Опасность, связанная с воздействием инфразвука:
11.1.	Опасность, связанная с воздействием инфразвука
12.	Опасности, связанные с воздействием шума:

12.1.	Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности
12.2.	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности
13.	Опасности, связанные с воздействием вибрации:
13.1.	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов
13.2.	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации
14.	Опасности, связанные с воздействием световой среды:
14.1.	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (естественной или искусственной)
14.2.	Опасность повышенной пульсации светового потока
15.	Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
15.1.	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты
15.2.	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения
15.3.	Опасность, связанная с воздействием инфракрасного излучения
15.4.	Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения
16.	Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
16.1.	Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения
16.2.	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения
17.	Опасности, связанные с воздействием животных:
17.1.	Опасность укуса
17.2.	Опасность заражения
17.3.	Опасность воздействия выделений
18.	Опасность, связанная с воздействием насекомых:
18.1.	Опасность укуса
19.	Опасность, связанная с воздействием пресмыкающихся:
19.1.	Опасность укуса
20.	Опасность утонуть:
20.1.	Опасность утонуть в технологической емкости, колодце, отстойнике и т.п.
21.	Опасности расположения рабочего места:
21.1.	Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач
21.2.	Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине
22.	Опасности, связанные с организационными недостатками:
22.1.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций
22.2.	Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов
22.3.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи
22.4.	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии
22.5.	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда
23.	Опасности пожара:
23.1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
23.2.	Опасность воспламенения
23.3.	Опасность ожога при пожаре

23.4.	Опасность воздействия огнетушащих веществ
23.5.	Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений
24.	Опасности транспорта:
24.1.	Опасность наезда на человека
24.2.	Опасность падения с транспортного средства
24.3.	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
24.4.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
24.5.	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ, в том числе при нарушении способов установки и строповки грузов
25.	Опасности насилия:
25.1.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников
25.2.	Опасность насилия от третьих лиц
26.	Опасности взрыва:
26.1.	Опасность самовозгорания горючих веществ
26.2.	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара
26.3.	Опасность воздействия ударной волны
26.4.	Опасность воздействия высокого давления при взрыве
26.5.	Опасность ожога при взрыве
27.	Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
27.1.	Опасность, связанная с неправильным применением средств индивидуальной защиты
28.	Опасность, связанная с работой в одиночку:
28.1.	Опасность, связанная с работой в одиночку
29.	Опасности, связанные с размещением, складированием и хранением:
29.1.	Опасности, связанные с размещением, складированием и хранением материалов, комплектующих изделий, тары и пр.
30.	Опасности, связанные с отходами производства:
30.1.	Опасности, связанные с уборкой, транспортированием и утилизацией отходов производства
31.	Опасность, возникающая от деятельности лиц:
31.1.	Опасность, возникающая от деятельности работников, подрядчиков, субподрядчиков и посетителей
32.	Опасности, связанные с соседними производствами:
32.1.	Опасности, связанные с инцидентами и авариями в смежных цехах, в том числе на соседних предприятиях
33.	Опасности, связанные с актами незаконного вмешательства:
33.1.	Опасности, связанные с актами незаконного вмешательства, в том числе саботажем и диверсиями
34.	Опасности, связанные с природными явлениями:
34.1.	Опасности, связанные с природными явлениями (низкая, высокая температура, сумерки, туман, снегопад, гололед, дождь, молнии, бури и т.д.)
35.	Опасности, связанные со спецификой технологических процессов и применяемого оборудования:
35.1.	Опасность применения в производственных процессах взрывопожароопасных и химически опасных веществ
35.2.	Опасность отказов средств контроля, управления параметрами технологического процесса, отказов систем ПАЗ и противоаварийных устройств
35.3.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта насосного оборудования, в том числе установок высокого давления (утечки через уплотнения вращающихся валов, разъемных соединений, разрыв нагнетательных патрубков, разрушение корпусов насосов, воздействие струи жидкости, обладающей высокой кинетической энергией, вращающейся штанги)

35.4.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта компрессорного оборудования (повышенная вибрация, попадание жидкости в лопасти центробежных и цилиндры поршневых компрессоров, образование масляных нагаров на стенках цилиндра и в системе нагнетания поршневых компрессоров, усталостные разрывы корпуса)
35.5.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта трубопроводных систем (утечки опасных продуктов вследствие разрыва сварных и фланцевых соединений, разрушения участков трубопроводов, запорной арматуры, регулирующих и предохранительных устройств, связанные с внутренним давлением трубопровода или химическим воздействием перекачиваемой среды, а также вызванные разрушением конструкций элементов трубопроводных эстакад)
35.6.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта сосудов и аппаратов, работающих под давлением или вакуумом
35.7.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта резервуаров, предназначенных для хранения взрывопожароопасных и химически опасных продуктов
35.8.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта подъемных сооружений
35.9.	Опасности при эксплуатации, подготовке к ремонту и выводе после ремонта электрооборудования (короткое замыкание на электроустановках)
35.10.	Опасности при ремонте технологического оборудования
35.11.	Опасности при повреждениях средств связи (нарушение сети передачи данных, номерной, прямой, громкоговорящей связи и т.п.)
36.	Опасность, связанная с воздействием ультразвука:
36.1.	Опасность, связанная с воздействием ультразвука воздушного

**Лист регистрации
изменений к инструкции ОТ-ОИ-09-24**

[illegible]