

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАИФ-НК»

ОГМ-ОИ-22-21

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ АО «ТАИФ-НК»**

**Введена в действие
Распоряжением № _____
от «_____» _____ 2021 г.**

**с «_____» _____ 2021 г.
Срок действия
до «_____» _____ 2026 г.**

г. Нижнекамск

СОГЛАСОВАНО**Председатель совета
трудового коллектива**_____
А.Х. Биктимирова
« ____ » _____ 2021 г.**УТВЕРЖДАЮ****Главный инженер
АО «ТАИФ-НК»**_____
А.А. Храмов
« ____ » _____ 2021 г.**ОГМ-ОИ-22-21****ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ АО «ТАИФ-НК»**

Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ разработана в соответствии с требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н, и инструкциями (руководствами) по эксплуатации инструментов, приспособлений и грузоподъемных устройств.

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1 Настоящая инструкция содержит требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов. Выполнение данных работ связано с высоким риском получения травмы. Неправильные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, неправильная укладка и штабелирование грузов, небрежное обращение с легковоспламеняющимися и ядовитыми материалами, неправильное использование грузоподъемных устройств и транспортных средств могут привести к несчастным случаям. Все эти обстоятельства должны быть учтены при организации и выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов.

1.2 Каждый работник, работающий на погрузке-выгрузке или транспортировании материалов, должен хорошо знать и строго соблюдать все требования, изложенные в настоящей инструкции, и руководствоваться требованиями инструкции организации – изготовителя оборудования и инструмента.

1.3 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- движущихся машин, промышленного транспорта, перемещаемых грузов;
- падающих предметов (перемещаемого груза);
- повышенного уровня шума и вибрации;
- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
- недостаточной освещенности рабочей зоны;
- повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
- повышенного уровня статического электричества;
- неблагоприятных климатических условий на открытых площадках (дождь, снег, туман, ветер);
- расположения рабочих мест на высоте относительно поверхности рабочих площадок и водной поверхности;
- физических перегрузок;
- нервно-психических перегрузок;
- перемещаемого груза.

1.4 Работники проводящие погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами защиты по основной и смежной профессии, а также по характеру и виду выполняемых работ,

согласно утвержденным «Нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для работников АО «ТАИФ-НК».

1.5 Работник должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого (профессионального) заболевания.

1.6 К погрузочно-разгрузочным работам и размещению грузов могут допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр в установленном порядке, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и соответствующие инструктажи, обученные по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ по профессии, практически освоившие приемы правильного обращения с механизмами, приспособлениями, инструментами, а также с грузами во время их перемещения и прошедшие проверку знаний в соответствии с действующим положением о порядке обучения и проверки знаний.

1.7 Работники, производящие работы по перемещению грузов ПС и обслуживающие это оборудование, должны быть обучены, аттестованы, допущены к самостоятельным работам в установленном порядке в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности и другой нормативной документации, им должны быть созданы условия для безопасного и безаварийного производства работ (климат рабочей зоны, место производства работ, техническое и организационное обеспечение этих работ, средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, четкое распределение обязанностей и ответственности среди исполнителей работ и организация взаимодействия между ними, ответственность каждого за исполнение своих обязанностей и другие), а также при себе иметь удостоверение на право производства работ (стропальщика).

Работники, которые назначаются для выполнения работ по зацепке, в т.ч. по навешиванию на крюк ПС, строповке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии «стропальщик».

1.8 В местах перемещения грузов не допускается присутствие посторонних лиц во время работы.

1.9 Прием пищи, курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.10 Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

1.11 Находясь на территории Общества, нужно быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями транспортных средств, и выполнять их.

1.12 Не проходить между машинами, станками, по сложенному материалу, деталям и заготовкам. Не переходить или перебегать дорогу перед движущимся транспортным средством.

1.13 Запрещается находиться и проходить под поднятым грузом.

1.14 Если на высоте работают люди, обходить эти места на безопасном расстоянии, так как с высоты может упасть какой-либо предмет и нанести травму.

1.15 Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места электросварщика, запрещается смотреть на электродугу. Невыполнение этого требования может привести к серьезному заболеванию глаз и потере зрения.

1.16 Находясь возле баллонов с кислородом, не допускать, чтобы на них попало масло, нельзя прикасаться к ним руками, загрязненными маслом, так как соединение даже незначительной доли масла с кислородом может вызвать взрыв большой разрушительной силы.

1.17 Запрещается включать и останавливать оборудование, работа на котором не поручена непосредственным руководителем.

1.18 Не прикасаться к электрооборудованию – электрораспределительным щитам, арматуре общего освещения, к электроприводам, клеммам и другим токоведущим частям, не разрешается открывать дверцы электрораспределительных шкафов и снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

1.19 Если оборудование неисправно, необходимо сообщить руководителю и вызвать ремонтную службу. Самому устранять неисправности запрещается.

1.20 При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае, немедленно вызвать медперсонал здравпункта АО «ТАИФ-НК»: по телефону 38-55-30 (для здания А-12а); по телефону 38-17-09 (для производства №1 ЗБ); по телефону 38-05-84 (для производства №2 ЗБ); по телефону 38-15-20 (для НПЗ); по телефону 38-47-20 (для производства КГПТО); по телефону 38-12-41 (для производственной базы № 2), скорую медицинскую помощь по телефонам 37-75-42; 37-76-85, 03.

Первая помощь должна оказываться пострадавшему до прибытия врача. Она ограничивается следующим: остановка кровотечения, перевязка раны и ожоговых поверхностей, искусственное дыхание, неподвижная повязка при переломе, перевязка и переноска пострадавшего.

2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Привести в порядок спецодежду, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застегивать одежду булавками и иголками. Руководитель работ должен проинструктировать работника перед началом работы о соблюдении требований охраны труда при выполнении задания.

2.2 Снять ювелирные украшения, которые могут зацепиться за груз. Обувь должна быть с защитным подноском.

2.3 Проверить исправность погрузочно-разгрузочных приспособлений, индивидуальных средств защиты.

2.4 Подготовить рабочее место:

- погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды освободить от посторонних предметов, ликвидировать ямы, рытвины, скользкие места посыпать противоскользящими средствами (например, песком или мелким шлаком);
- проверить и обеспечить исправное состояние подъемников, люков, трапов в складских помещениях, расположенных в подвалах и полуподвалах;
- обеспечить безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест;
- провести осмотр рабочих мест.

Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей (без перемещения): мужчинами – не более 50 кг, женщинами – не более 15 кг.

3.2 Погрузка и разгрузка грузов массой от 50 до 500 кг должны производиться с применением грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков). Ручные погрузка и разгрузка таких грузов допускаются под руководством лица, назначенного работодателем ответственным за безопасное производство работ и, при условии, что нагрузка на одного работника не будет превышать 50 кг.

Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг должны производиться с применением подъемных сооружений.

3.3 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ несколькими работниками необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травмы инструментами или грузами.

3.4 Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдаются работникам или вывешиваются в местах производства работ.

Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

При этом применяются съемные грузозахватные приспособления, тара и другие вспомогательные средства, указанные в документации на транспортирование грузов.

3.5 При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим:

- масса и центр тяжести изделий заводской продукции указываются в технической документации завода-изготовителя;
- масса станков, машин, механизмов и другого оборудования указывается на заводской табличке, прикрепленной к станине или раме станка или машины;
- масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза указываются на обшивке груза;
- строповка крупногабаритных грузов производится за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения его центра тяжести.

3.6 После строповки груза для проверки ее надежности груз должен быть поднят на высоту 200–300 мм от уровня пола (площадки). Только убедившись в надежности строповки, работник, застропивший груз, дает команду на дальнейший подъем и перемещение груза.

3.7 Перемещать груз над рабочими местами при нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается.

3.8 При погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы, применяются подкладки и прокладки, предотвращающие повреждение грузозахватных устройств.

3.9 При погрузке и разгрузке грузов с применением конвейера необходимо соблюдать следующие требования:

- укладка грузов обеспечивает равномерную загрузку рабочего органа конвейера и устойчивое положение груза;
- подача и снятие груза с рабочего органа конвейера производятся при помощи специальных подающих и приемных устройств.

3.10 При погрузке и разгрузке сыпучих грузов соблюдаются следующие требования:

- погрузка и разгрузка сыпучих грузов производятся механизированным способом, исключающим по возможности загрязнение воздуха рабочей зоны. При невозможности исключения загрязнения воздуха рабочей зоны работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа;
- при погрузке сыпучих грузов из штабеля не допускается производство работ подкопом с образованием козырька с угрозой его обрушения;
- при разгрузке сыпучих грузов из полувагонов люки открываются специальными приспособлениями, позволяющими работникам находиться на безопасном расстоянии от разгружаемого груза;
- при разгрузке сыпучих грузов из полувагонов на путях, расположенных на высоте более 2,5 м (на эстакадах), открытие люков производится со специальных мостков;
- при разгрузке бункеров, башен и других емкостей с сыпучими материалами в верхней части емкостей предусматриваются специальные устройства (решетки, люки, ограждения), исключающие возможность падения работников в емкости.

3.11 Погрузка груза в кузов транспортного средства производится по направлению от кабины к заднему борту, разгрузка – в обратном порядке.

3.12 При погрузке груза в кузов транспортного средства необходимо соблюдать следующие требования:

- при погрузке навалом груз располагается равномерно по всей площади пола кузова и не должен возвышаться над бортами кузова (стандартными или наращенными);
- штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова транспортного средства, увязываются такелажем (канатами и другими обвязочными материалами в соответствии с технической документацией завода-изготовителя). Работники, увязывающие грузы, находятся на погрузочно-разгрузочной площадке;
- ящичные, бочковые и другие штучные грузы укладываются плотно и без промежутков – так, чтобы при движении транспортного средства они не могли перемещаться по полу кузова. Промежутки между грузами заполняются прокладками и распорками;
- при погрузке грузов в бочковой таре в несколько рядов их накатывают по слегам или покатам боковой поверхностью. Бочки с жидким грузом устанавливаются пробками вверх. Каждый ряд бочек устанавливается на прокладках из досок и все крайние ряды подклиниваются клиньями. Применение вместо клиньев других предметов не допускается;
- стеклянная тара с жидкостями в обрешетках устанавливается стоя;
- запрещается устанавливать груз в стеклянной таре в обрешетках друг на друга (в два яруса) без прокладок, предохраняющих нижний ряд от разрушения во время транспортировки;
- каждый груз в отдельности должен быть укреплен в кузове транспортного средства, чтобы во время движения он не мог переместиться или опрокинуться.

3.13 Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении груза в таре обеспечивается содержанием тары в исправном состоянии и правильным ее использованием.

На таре, за исключением специальной технологической, указываются ее номер, назначение, собственная масса, максимальная масса груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена.

Емкость тары должна исключать возможность перегрузки грузоподъемной машины.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается применять тару, имеющую дефекты, обнаруженные при внешнем осмотре.

3.14 При погрузке, разгрузке и размещении груза в таре необходимо соблюдать следующие требования:

- тара загружается не более номинальной массы брутто;
- способы погрузки или разгрузки исключают появление остаточных деформаций тары;
- груз, уложенный в тару, находится ниже уровня ее бортов;
- открывающиеся стенки тары, уложенной в штабель, находятся в закрытом положении;
- перемещение тары волоком и кантованием не допускается.

3.15 Грузы в бочках, барабанах, рулонах (катно-бочковые грузы) допускается грузить вручную путем перекачивания или кантования при условии, что пол складского помещения находится на одном уровне с полом вагона или кузова транспортного средства.

Если пол складского помещения расположен ниже уровня пола вагона или кузова транспортного средства, погрузка и разгрузка катно-бочковых грузов вручную при кантовании допускаются по слегам или покатам двумя работниками при массе одной единицы груза не более 80 кг, а при массе более 80 кг необходимо применять канаты или погрузочные машины.

Запрещается находиться перед скатываемыми грузами или сзади накатываемых по слегам (покатам) катно-бочковых грузов.

3.16 Погрузка и разгрузка вручную грузов, превышающих длину кузова транспортного средства на 2 м и более (далее – длинномерные грузы), требуют обязательного применения канатов. Эта работа выполняется не менее чем двумя работниками.

3.17 При погрузке длинномерных грузов на прицепы-ропуски необходимо оставлять зазор между задней стенкой кабины транспортного средства и грузом с таким расчетом, чтобы

прицеп-роспуск мог свободно поворачиваться по отношению к транспортному средству на 90° в каждую сторону.

3.18 При погрузке и разгрузке длинномерных грузов, вес которых с учетом массы транспортного средства превышает установленные на территории Российской Федерации вес транспортного средства или нагрузку на ось транспортного средства (далее – длинномерные тяжеловесные грузы), применяют страховку груза канатами с соблюдением мер безопасности:

- при накатывании тяжеловесного длинномерного груза запрещается находиться с противоположной стороны его движения;
- при укладке тяжеловесного длинномерного груза в кузове транспортного средства нельзя находиться на торцевой стороне длинномера со стороны кабины транспортного средства.

Укладка тяжеловесного длинномерного груза в кузове транспортного средства выполняется с применением лома или ваги.

3.19 При погрузке груза неправильной формы и сложной конфигурации (кроме грузов, которые не допускается кантовать) груз располагается на транспортном средстве таким образом, чтобы центр тяжести занимал возможно низкое положение.

3.20 Погрузка груза в полувагон или на платформу производится в соответствии с нормами его перевозки железнодорожным транспортом.

3.21 Погрузка груза в транспортные средства производится таким образом, чтобы обеспечивалась возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке.

3.22 При погрузке грузов на подвижной состав тележки вагонов загружаются равномерно. Разница в загрузке тележек вагонов не должна превышать:

- для четырехосных вагонов – 10 т;
- для шестиосных вагонов – 15 т;
- для восьмиосных вагонов – 20 т.

При этом нагрузка, приходящаяся на каждую тележку, не должна превышать половины грузоподъемности данного типа вагона, а поперечное смещение общего центра тяжести груза от вертикальной плоскости продольной оси вагона не должно превышать 100 мм.

Грузы укладываются на подкладки, расстояние между осями которых составляет не менее 700 мм.

При необходимости транспортировки грузов на платформе с откинутыми бортами откинутые борта платформы закрепляются за кольца, имеющиеся на продольных балках, а при их отсутствии – увязываются проволокой диаметром не менее 4 мм с ухватом боковых и хребтовых балок.

Перед погрузкой пол вагона, опорные поверхности груза, подкладки, прокладки, бруски и поверхности груза под обвязками очищаются от снега, льда и грязи. В зимнее время полы вагонов и поверхности подкладок в местах опирания груза посыпаются тонким слоем чистого сухого песка.

Каждая растяжка закрепляется одним концом за детали груза, другим – за детали вагонов, используемые для крепления грузов.

3.23 При погрузке и разгрузке платформ и полувагонов запрещается:

- выгружать грузы грейферами, имеющими зубья, и опускать грейферы с ударом об пол платформы или полувагона; ударять грейфером о борта платформ, обшивку и верхнюю обвязку кузова полувагона;
- при погрузке с помощью лебедки касаться тросами верхней обвязки кузова полувагона;
- грузить грузы с температурой выше 100 °С;
- грузить и выгружать сыпучие грузы гидравлическим способом;
- грузить на четырехосные платформы с деревянными бортами навалочные грузы без установки стоек в торцевые и боковые наружные стоечные скобы;
- грузить железобетонные плиты, конструкции и другие подобные грузы в наклонном положении с опорой на стенки кузова полувагона;

- грузить кусковые или смерзшиеся руды, камень и другие навалочные грузы массой отдельных кусков более 100 кг с раскрытием грейфера, бункера или ковша на высоте более 2,3 м от пола вагона или поверхности груза;

- грузить грузы электромагнитными кранами с выключением электромагнита и сбрасыванием груза с высоты более 0,5 м от пола вагона или поверхности груза. Тяжеловесные грузы (слитки, болванки, балки) при погрузке укладываются без сбрасывания;

- крепить грузы к металлическим частям вагонов с помощью сварки и сверления;

- пиломатериал и бревна грузить на платформы выше стоек;

- снимать борта платформ и двери полувагонов.

3.24 При погрузке и разгрузке из транспортного средства металлопроката необходимо соблюдать следующие требования:

3.24.1 При разгрузке металлопроката в виде стержней круглого или квадратного сечения металла в пачках применяются стропы с крюками и пакетирующие стропы. При этом пачка или стержни крепятся «на удавку». После поднятия пачки металла или стержней на высоту не более 1 м стропальщик должен убедиться в правильной строповке и отойти в безопасное место, определенное планом производства работ или технологической картой, и с этого места подать сигнал на подъем груза. Такой порядок соблюдается до окончания работы.

3.24.2 При разгрузке металлопроката в виде листового металла необходимо:

- подвести вспомогательный строп (подстропник) под груз, количество которого не должно превышать номинальную грузоподъемность крана, надеть петли стропа на крюк крана и слегка их натянуть подъемом крюка. Стропальщики при этом отходят в безопасное место, определенное планом производства работ или технологической картой;

- по сигналу старшего стропальщика машинист крана приподнимает захваченный груз на высоту не более 0,5 м и в образовавшийся зазор стропальщики подводят основные стропы, после чего груз опускается на место, а вспомогательный строп снимается с крюка и на него навешиваются основные стропы. Стропальщики отходят в безопасное место, после чего по сигналу старшего стропальщика машинист крана может переместить груз на место укладки. Укладка производится на подкладки или прокладки. Такой порядок соблюдается до окончания работы.

3.24.3 При разгрузке листового металла краном с магнитной шайбой необходимо:

- указать машинисту крана место опускания магнитной шайбы на груз, после чего стропальщик должен отойти в безопасное, видимое машинисту крана место и дать команду на подъем груза;

- груз поднимается выше борта полувагона на высоту не менее 0,5 м, перемещается и опускается над местом укладки на 1 м и с поправкой положения при помощи подручных средств (багра, оттяжки) груз укладывается в штабель. Такой порядок должен соблюдаться до окончания работы.

3.25 При погрузке и разгрузке лесоматериалов и пиломатериалов необходимо соблюдать следующие требования:

3.25.1 Лесоматериалы и пиломатериалы грузить в транспортные средства с учетом возможного увеличения массы груза за счет изменения влажности древесины.

3.25.2 При погрузке в подвижный состав лесоматериалов и пиломатериалов кранами с использованием строп следует применять стропы, оборудованные саморасцепляющимися приспособлениями, исключающими необходимость нахождения стропальщика на подвижном составе.

3.25.3 При разгрузке лесоматериалов и пиломатериалов из подвижного состава необходимо соблюдать следующие требования:

- до начала разгрузки подвижного состава убедиться в исправности и целостности замков, стоек, прокладок;

- при открытии стоечных замков находиться с противоположной стороны разгрузки;

- соблюдать безопасный разрыв между разгружаемыми соседними платформами (вагонами), равный не менее чем одной длине платформы.

3.26 Разгрузка сыпучих и мелкокусковых материалов из транспортных средств производится гравитационным способом, черпанием или сталкиванием груза:

- гравитационная разгрузка используется при разгрузке автомобилей-самосвалов, думпкаров и бункерных вагонов, полувагонов-гондол в приемный бункер или на повышенных путях (эстакадах);
- разгрузка с применением черпающих устройств (ковшово-элеваторных разгрузчиков, кранов с грейферами) применяется при разгрузке полувагонов;
- разгрузка сталкиванием производится с применением разгрузочных машин скребкового типа при разгрузке железнодорожных платформ, перемещаемых над приемным бункером маневровыми устройствами.

3.27 Запрещается наполнять ковш погрузчика путем врезания в штабель сыпучих и мелкокусковых материалов с разгона.

3.28 Смерзшиеся грузы для восстановления сыпучести и обеспечения разгрузки подвергаются рыхлению.

Такие грузы в зимний период следует защищать от смерзания.

3.29 Откалывание крупных глыб смерзшегося груза должно производиться с помощью специального инструмента и приспособлений. Запрещается использовать подручные материалы.

3.30 Запрещается:

- находиться в приемном устройстве и в кузове подвижного состава во время работы разгрузочных машин всех типов;
- находиться в зоне работы маневровых устройств при передвижении железнодорожных вагонов на погрузочно-разгрузочной площадке.

3.31 При разгрузке вагонов со смерзшимся грузом с применением кирок, клиньев и отбойных молотков работники в вагоне располагаются так, чтобы исключалась опасность травмирования работающего рядом, опасность травмирования работников от обрушения висящих смерзшихся глыб и разлетающихся при этом кусков груза.

3.32 Запрещается производить разгрузку вагонов со смерзшимся грузом киркованием груза вдоль борта вагона. Киркование производится равномерно по всей ширине вагона.

3.33 Зависший в процессе разгрузки порошкообразный материал надлежит удалять при помощи вибраторов или специальными лопатами (шуровками) с удлиненными ручками.

3.34 Ручные работы по разгрузке цемента при его температуре +40 °С и выше не допускаются.

3.35 Открывать верхний люк вагона-цементовоза с пневморазгрузкой и автоцементовозов всех типов разрешается только после проверки отсутствия давления в емкости.

3.36 Ставить цистерну с порошкообразными материалами на опорные стойки разрешается на ровной поверхности с твердым грунтом или с применением специальных прокладок.

3.37 Деревянные бочки с пластичными смазками емкостью 200 л грузятся в транспортное средство в два яруса, меньшей емкости – допускается в три яруса. Бочки первого и второго ярусов устанавливаются на торец пробками вверх, а третий ярус из бочек меньшего объема – в накат.

При погрузке в транспортное средство бочки с пластичными смазками устанавливаются на торец пробками вверх и закрепляются для исключения перемещений при транспортировке.

Между ярусами бочек с пластичными смазками укладывается настил из досок, а бочки, уложенные в накат, закрепляются прокладками.

3.38 Ручная погрузка бочек с нефтепродуктами на транспортное средство разрешается при массе бочек не более 100 кг и при накате по следам с наклоном не более 30°.

3.39 При погрузке железобетонных конструкций необходимо соблюдать следующие требования:

- при погрузке железобетонной конструкции ее положение на транспортном средстве должно соответствовать или быть близким к ее рабочему положению в строящемся сооружении, за исключением колонн, свай и других длинномерных изделий, которые на грузовой площадке транспортного средства располагаются в горизонтальном положении;

- при погрузке на транспортное средство железобетонных конструкций их укладка производится на две поперечные деревянные подкладки из досок сечением не менее 40×100 мм;

- при многоярусной погрузке железобетонных конструкций подкладки и прокладки располагаются строго по одной вертикали всего штабеля. Подкладки и прокладки изготавливаются шириной не менее 25 мм и толщиной больше высоты захватных петель и других выступающих частей транспортируемых изделий;

- крепление железобетонных конструкций на грузовой платформе транспортного средства исключает их продольное и поперечное смещение, а также их взаимное столкновение или перемещение в процессе транспортировки;

- погрузка сборных железобетонных конструкций на транспортное средство производится на подкладки, равные толщине пола транспортного средства и обеспечивающие возможность расстроповки и застроповки груза.

3.40 При погрузке и разгрузке мелкоштучных стеновых материалов необходимо соблюдать следующие требования:

- пакеты мелкоштучных стеновых материалов запрещается поднимать на поддонах к рабочим местам грузозахватными приспособлениями без ограждающих устройств, а также разгружать и поднимать на рабочие места стропами;

- при подъеме пакетов мелкоштучных стеновых материалов на поддонах трехстоечными подхватами-футлярами угол наклона задней стенки относительно вертикали должен составлять не менее 12°. После подъема груза на высоту не более 1 м надлежит осмотреть открытую сторону пакета и убрать неустойчиво лежащие кирпичи и их обломки;

- при подъеме пакетов мелкоштучных стеновых материалов без поддонов с помощью самозатягивающихся захватов необходимо исключить опасность выпадения кирпичей при сомкнутых челюстях предохранительного устройства. Если челюсти не сомкнуты, захват с грузом опускается на площадку и до устранения неисправности работа прекращается;

- разгрузка кирпича вручную производится на заранее подготовленные ровные площадки, очищенные в зимнее время от снега и льда.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 Работники Общества, сторонней (подрядной) организации в случае возникновения аварийной ситуации, должны немедленно прекратить работы и покинуть место работы, при загазованности необходимо применять противогаз, сообщить своему непосредственному руководителю работ, начальнику смены (старшему по смене) соответствующего подразделения.

4.2 При возникновении пожара (аварии, несчастного случая) начальник смены (старший по смене, ответственный работник объекта) Общества обязан:

4.2.1 Оповестить обслуживающий персонал, диспетчера завода (Общества), руководителя подразделения, руководство завода (управления, Общества), смежные цеха по технологическому процессу и территориально близко расположенные объекты.

4.2.2 Немедленно вызвать:

- пожарно-спасательные части (далее – ПСЧ): ПСЧ-90 по телефону 38-47-01 (для НПЗ, КГПТО), ПСЧ-44 по телефону 37-47-01 (производственная база); ПСЧ-91 (для ЗБ, здание управления АО «ТАИФ-НК») по телефону 38-05-51, ПСЧ-50 (для цеха № 09 НПЗ) по телефону 37-52-01; ЦППС ОФПС ГПС-Нижнекамский филиал ФГБУ «УДП ФПС ГПС по РТ» по телефону 37-70-01, 37-72-01, 01 (для всех подразделений) или по пожарному извещателю;

- газоспасательный отряд ПАО «НКНХ» (далее – ГСО): ГСО - 1 по телефону 37-73-78 (для здания управления А – 12а АО «ТАИФ-НК», АБК ЗБ, цехов №№ 03, 11, 12, 13, 16 производства № 1 ЗБ); ГСО-2 по телефону 37-76-71 (и для цеха № 01, факельной установки титул К – 140 производства № 1 ЗБ и цехов №№ 2 ЗБ, КГПТО); ГСО-3 по телефону 37-76-85 (для объектов НПЗ);

- медперсонал здравпункта АО «ТАИФ-НК»: по телефону 38-55-30 (для здания А-12а); по телефону 38-17-09 (для производства № 1 ЗБ); по телефону 38-05-84 (для производства №2 ЗБ); по телефону 38-15-20 (для НПЗ); по телефону 38-47-20 (для производства КГПТО); по телефону 38-12-41 (для производственной базы № 2) или скорую медицинскую помощь по телефонам 37-75-42, 37-76-85, 03.

4.2.3 Оказать первую помощь пострадавшим при аварии, удалить из помещения за пределы цеха или из опасной зоны наружных установок рабочих, руководителей и специалистов, работников сторонней (подрядной) организации не занятых аварийными работами; доступ лиц к месту аварии до её ликвидации должен производиться только с разрешения начальника производства, установки, цеха или диспетчера завода.

4.2.4 Приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения. Возгорания необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями, асбестовыми полотнами (кошмой) и песком. Токоведущие части, находящиеся под напряжением выше 1000В тушить самостоятельно без предварительного снятия напряжения запрещается.

4.2.5 На месте возникновения пожара, аварии и в смежных помещениях прекратить все работы с применением огня, работы повышенной опасности (ремонт, очистку, сборку и монтаж оборудования, разгрузку аппаратов и т.п.) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии.

4.2.6 Принять меры к локализации и ликвидации аварии с применением защитных средств и безопасных инструментов.

4.2.7 Прекратить работу производственного оборудования или перевести его в положение, обеспечивающее локализацию и ликвидацию аварии, согласно утвержденному плану локализации и ликвидации аварий.

4.2.8 Удалить по возможности легко-воспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости из аппаратов, расположенных в зоне аварийного режима, и, если возможно, понизить давление в аппаратах.

4.2.9 При необходимости включить аварийную вентиляцию и производить усиленное естественное проветривание помещений.

4.2.10 На месте аварии при наличии газовых зон и на соседних участках запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварий.

4.2.11 Усилить профилактический надзор в аварийных и смежных с ними помещениях, цехах и установках.

4.2.12 Обеспечить встречу аварийных служб и совместно с руководителями аварийно-спасательных служб определить безопасное место их дислокации.

4.3 Все работники, находящиеся на территории Общества, обязаны:

4.3.1 При загазованности уведомить непосредственного руководителя, покинуть территорию на безопасное расстояние от загазованности, применять противогаз.

4.3.2 Обеспечить передачу информации, в случае выявления угрозы совершения террористического акта, обнаружения подозрительных предметов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, подозрительных лиц: диспетчерам АО «ТАИФ-НК» (тел. 38-55-55) и заводов НПЗ (тел. 38-13-00, 38-14-00), ЗБ (тел. 38-17-85), начальникам караулов ООО «ЧОП «Кеннард», дислоцирующихся на объектах, по телефону: 38-17-48 (для производства №1 ЗБ), 38-05-66 (для производства №2 ЗБ), 38-46-09, 38-47-65 (для КГПТО), 38-15-53 (НПЗ: КГСД, ТСБ-2, ИЛК), 38-15-12 (НПЗ: ПВГ, цех №09), 38-16-27 (охрана А-12а), 38-50-27 (охрана А-12а новый офис), 38-12-73 (охрана производственной базы), 47-30-80 (охрана расходного склада

ГСМ) и действие подчиненных работников в соответствии с требованиями инструкции УЭБОиР-ОИ-01 «О порядке действий работников АО «ТАИФ-НК» при угрозах совершения и совершении актов незаконного вмешательства на объектах АО «ТАИФ-НК».

4.3.3 При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае, немедленно вызвать медперсонал здравпункта АО «ТАИФ-НК»: по телефону 38-55-30 (для здания А-12а); по телефону 38-17-09 (для производства №1 ЗБ); по телефону 38-05-84 (для производства №2 ЗБ); по телефону 38-15-20 (для НПЗ); по телефону 38-47-20 (для производства КГПТО); по телефону 38-12-41 (для производственной базы № 2), скорую медицинскую помощь по телефонам 37-75-42; 37-76-85, 03.

4.3.4 Первая помощь должна оказываться пострадавшему до прибытия врача. Она ограничивается следующим: остановка кровотечения, перевязка раны и ожоговых поверхностей, искусственное дыхание, неподвижная повязка при переломе, перевязка и переноска пострадавшего.

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1 Выключить используемое оборудование. Не оставлять груз в подвешенном состоянии.

5.2 Сообщить об окончании работ лицу, ответственному за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ.

5.3 Привести в порядок рабочее место, освободить проходы и проезды, инструмент и приспособления убрать в отведенное для хранения место или сдать сменщику.

5.4 Обо всех замечаниях и выявленных при работе неисправностях сообщить непосредственному руководителю работ и сменщику.

5.5 Снять средства индивидуальной защиты, убрать в шкаф. Вымыть лицо, руки, принять душ.

5.6 Покинуть территорию производственных подразделений согласно инструкции ОТ-ОИ-08 «По организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории АО «ТАИФ-НК» и утвержденным схемам маршрутов движения транспортных средств и пешеходов.

Главный механик АО «ТАИФ-НК»

Р.А. Багавиев

Лист регистрации изменений к инструкции ОГМ-ОИ-22-21 «Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ АО «ТАИФ-НК»

[illegible]