

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающий завод.
Цех № 16 - центральная заводская лаборатория

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
16Н05. Инженер-химик 2 категории (сменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н06. Лаборант химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н07А(16Н08А; 16Н09А). Лаборант химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н10А(16Н11А). Лаборант химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н12А(16Н13А). Лаборант химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н14. Лаборант химического анализа 5 разряда (подмена)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н15. Лаборант химического анализа 4 разряда (подмена)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н16А(16Н17А; 16Н18А; 16Н19А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н20. Пробоотборщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника.
16Н21. Машинист по моторным испытаниям топлива 5 разряда	В зонах с повышенным уровнем производственного шума применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума, уменьшение профессиональных рисков. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, соблюдение графика регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса, снижение вредного воздействия шума. Профилактика профессиональных заболеваний и сохранение здоровья работника

